



MANUAL DE USUARIO

CONFIGURACIÓN DE

MARKET - ACLAS



Aliado de emprendedores

índice

01 Incompatibilidad.....	3
02 Fallas o errores.....	3
03 Solución de Incompatibilidad.....	4
04 Verificar correcto funcionamiento.....	5

01. Incompatibilidad

- ▶ Ante varios casos de incompatibilidad entre Moretti Market y el impresor Moretti Aclas se determinó que un LOTE de impresores no posee la velocidad de comunicación correcta.
- ▶ Se puede modificar la cabecera "supermercado aclas" conectando la pc con un cable manhattan al equipo. La app es similar a un excel.

¿Cómo saberlo sin necesidad de abrirlo?

- ▶ Son de color negro, a diferencia de los anteriores que eran grises.

Ver imagen:



02. Fallas o errores

- ▶ Al conectar Aclas a Market no emite ningún ticket. Ver el siguiente link:

<https://mega.nz/file/5dwzkAyA#gMvOu5FZiORBjSvLb9NpjEWjCfL7qY8HZYVk-Ph34B0>

03. Solución de Incompatibilidad



1. Divisar y aflojar los tornillos 1 y 2 ubicados en el panel trasero.



2. Como se ve en la imagen los tornillos no salen completamente.



3. Retirar el modulo tirando hacia afuera. Abrir el puerto COM.



4. La disposición de switch por default es como se muestra en la imagen.



5. Modificar la configuración según se muestra en la imagen.

Luego volver a insertar el módulo de comunicación y atornillarlo.

04. Verificar correcto funcionamiento

- Una vez realizada la conexión Market / Aclas se realizara el mismo procedimiento de venta. Ver siguiente link:

https://mega.nz/file/0VxQ3KDK#hc5ZDPjT2kKIPd4wt4sTJfydc5uJM1OU_6ujpJpTjNQ

CONTACTATE CON NOSOTROS

Atención al Cliente

(+54 11) 5881-3196

✉ mesadeayuda@moretti.com.ar

Líneas Rotativas

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400

